

Entendiendo el Proceso de Eliminación de Plomo

Proceso, Instrucciones y Cronología de Trabajo





¿Qué es la eliminación de plomo?

La eliminación de plomo es el proceso para remover de forma segura los restos de plomo, como pedacitos de pintura o pintura descascarada, polvo de plomo, o del suelo directo.

Esquema de la Cronología



Comienza la Investigación

El departamento de salud local inicia la investigación en un plazo de **5 días** a partir de la notificación del EBLL. Se lleva a cabo una inspección de plomo y se completa un cuestionario con los padres/tutores.



Presentación del Plan de Reducción del Plomo del dueño de propiedad al departamento local de salud dentro de los **15 días de haber** recibido la orden eliminación de plomo.



El resultado de la prueba muestra un Nivel Elevado de Plomo en la Sangre (EBLL en inglés) El departamento de salud local es notificado.



Inspección y Pruebas Presentadas

Si la inspección y el resultado de pruebas encuentra presencia peligrosa de plomo en la propiedad, el departamento de salud emite una orden de eliminación de plomo a los propietarios de la vivienda. El departamento de salud local envía los resultados de las pruebas el Departamento de Salud Pública de CT (DPH).

Proceso de Eliminación de Plomo

Hay muchos métodos de eliminar de plomo, incluyendo:

- **El recubrimiento** es el método más sencillo. La pintura de plomo se cubre con revestimientos de pared flexibles, paneles o paneles de yeso. El recubrimiento funciona mejor en superficies grandes y planas que no suelen tocar ni frotarse contra otras superficies.
- **La sustitución** implica retirar el objeto cubierto de pintura con plomo y reemplazarlo con un nuevo material. Es el mejor método para puertas, ventanas y moldes.
- **La encapsulación líquida** cubre y sella la pintura con una capa especial. Es menos costosa que otros métodos de eliminación de plomo, pero no es aceptable para superficies que suelen frotarse con otras superficies, como puertas o ventanas.
- **La eliminación** de pintura puede realizarse en el lugar adentro o afuera del hogar. La eliminación de pintura en el lugar a menudo genera grandes cantidades de polvo de plomo, vapores o neblinas.



El Proceso de Reducción de Plomo Empieza

Nota: La eliminación de plomo debe comenzar en un plazo de **45 días** después de recibir la orden de eliminación de plomo. Esto puede variar debido al clima, la financiación, etc.



¡Todo listo! Carta de Cumplimiento

La carta es emitida por el departamento de salud local en un plazo de **5 días** después de la verificación y finalización de la eliminación de plomo.



Plan Revisado por el departamento de salud local tendrá **10 días** para revisar el plan. El dueño de propiedad será notificado si su plan es aprobado o son necesarios algunos cambios.



Prueba de Limpieza de Polvo de Plomo El departamento de salud toma muestras y las examina para confirmar que la eliminación del plomo ha sido realizada exitosamente

Instrucciones para Inquilinos

- Para un niño con niveles de plomo elevados en la sangre, el proceso de eliminación de plomo en casa debe empezar. Por favor revisar el tiempo de trabajo en este folleto.
- Realizar un examen de envenenamiento de plomo a todos los niños y mujeres embarazadas.
- Trabajar con tu dueño de propiedad y el departamento de salud local para mantenerte a ti y a tu familia seguros durante el proceso.

Instrucciones para los dueños de propiedad

- Si un niño que vive en un apartamento o casa de alquiler tiene un nivel elevado de plomo en la sangre, el departamento de salud local realizará una inspección completa de plomo y emitirá una carta de orden al dueño de propiedad para corregir los riesgos de plomo.
- El dueño de propiedad debe luego presentar un plan de eliminación de plomo al departamento de salud local para su aprobación. Una vez aprobado, el dueño de propiedad debe completar la eliminación de plomo requerida, en la mayoría de los casos, contratando a un contratista profesional de eliminación de plomo con licencia para corregir todos los riesgos de plomo.

Llame a su departamento de salud local o visita www.ct.gov/dph/preventlead

